

## ISPEZIONE RETE CAPRILEONE ANNO 2015

Data	Vie sottoposte a verifica	MP	BP	Scavo comune	Materiale
16/07/2015	Via Provinciale n°157	483	483	483	acciaio/pead
16/07/2015	Via C. Pidalà	150	150	150	acciaio/pead
16/07/2015	Via Beato Felice	152	152	152	acciaio/pead
16/07/2015	Via Zappulla	615			Acciaio
16/07/2015	Via Paolo VI		146		polietilene
16/07/2015	Via Don L. Sturzo		210		polietilene
16/07/2015	Via Provinciale n°157		687		polietilene
16/07/2015	Via dei Vespri		152		polietilene
16/07/2015	Via C.Colombo		207		polietilene
16/07/2015	Via G.Licciardello		95		polietilene
16/07/2015	Via C.A. Dalla Chiesa		330		polietilene
16/07/2015	Via M.Buonarroti		136		polietilene
16/07/2015	Via Santi Romani		131		polietilene
16/07/2015	Via Laganeto		220		polietilene
16/07/2015	Via L. Da Vinci		212		polietilene
16/07/2015	Via A.Volta		152		polietilene
16/07/2015	Via D.Alighieri		410		polietilene
16/07/2015	Via Fratelli Bandiera		225		polietilene
16/07/2015	Via Industriale	463			Acciaio
		<b>1863</b>	<b>4098</b>	<b>785</b>	