

Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **SI GAS DISTRIBUZIONE s.r.l.**
 Via Mancini, 15
 98071 Capo d'Orlando (ME)
 Lo Cicero Antonio

Protocollo N°: NG NGU_00002222 SAL/2019	
Codice Impianto: 01 CDO Impianto: Capo d'Orlando Comune: Capo d'Orlando Tipo di gas distribuito: Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 18/11/2019	Data fine lavori: 18/11/2019
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): - Rete Bassa Pressione verificata (ml): 8.569,45 Scavo Comune BP e MP verificata(ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): 8.569,45	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): - Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): -	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n° 0	Allegato 3
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg - IR SSG 110 s/n 16866.16 Strumento portatile: Huberg - Metrex 2 - s/n 40058.19	
Tecnico che ha svolto l'attività: Falci Giovanni	

Servizio di Ricerca Sistemática Dispersioni Gas

Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

Data	DESCRIZIONE VIA	MP	BP	SCAVO C	MATERIALE
18/11/19	Trazzerà Marina fino a Torrente Forno		2151		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 1		210		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 2		38		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 3		48		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 4		32		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 5		98,25		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 6		64,3		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 7		114		PEAD
18/11/19	Trazzerà Marina Traversa 8		55		PEAD
18/11/19	C.da Bruca da Trazzerà Marina A Consolare Antica		740,3		PEAD
18/11/19	Torrente Bruca Traversa 1		34		PEAD
18/11/19	Torrente Bruca Traversa 2		75		PEAD
18/11/19	Torrente Bruca Traversa 3		222		PEAD
18/11/19	Torrente Bruca Traversa case Popolari		293		PEAD
18/11/19	C.da Vina		396		PEAD
18/11/19	C.da Vina Traversa 1		78		PEAD
18/11/19	C.da Vina Traversa 2		76		PEAD
18/11/19	C.da Vina Traversa 3		153		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa Contrada Bruca		311		PEAD
18/11/19	Contrada Furiolo		517		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 1		40		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 2		178		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 3		66		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 4		104		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 5		82		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 6		44		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 7		231		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 8		32		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 9		127		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 10		122		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 11		46		PEAD
18/11/19	Consolare Antica Traversa 12		13		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 1		235,3		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 2		34		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 3		138,3		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 4		85		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 5		86		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 6		96		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 7		73		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 8		48		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 9		108		PEAD
18/11/19	Via Torrente Forno Traversa 10		92		PEAD
18/11/19	Forno Alto traversa 1		159		PEAD
18/11/19	Forno Alto traversa 2		20		PEAD
18/11/19	Forno Alto traversa 3		12		PEAD
18/11/19	Forno Alto traversa 4		39		PEAD
18/11/19	Forno Alto traversa 5		272		PEAD
18/11/19	Forno Medio traversa 1		86		PEAD
18/11/19	Forno Medio traversa 2		56		PEAD
18/11/19	Forno Medio traversa 3		139		PEAD